Câmara Municipal de Pinheiro

Sede no Palácio do Legislativo Municipal “Desembargador Sarney Costa”
e-mail: expediente@cmpinheiro.ma.gov.br
Fone: (98) 3381-2986
Av. Paulo Ramos, 129 - Centro
CEP: 65.200-000

INDICAÇÃO N.º 512/2025

Obedecendo disposições regimentais, INDICO ao Exmo. Prefeito Municipal, CARLOS ANDRÉ COSTA SILVA, recuperação asfáltica e a reestruturação da malha viária da Rua Naisa Souza, localizada no Bairro Antigo Aeroporto.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária devido ao estado precário em que se encontra a Rua Naisa Souza. A falta de manutenção adequada ao longo do tempo resultou em uma série de buracos, fissuras e desníveis que comprometem severamente o trânsito de veículos e pedestres.

Essa situação causa uma série de transtornos e riscos à população, os motoristas enfrentam dificuldades e danos em seus veículos, como pneus furados, suspensão danificada e desalinhamento. A condição da via aumenta o risco de acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas, que podem perder o controle em decorrência da má conservação.

Além desses problemas já levantados, lembra-se ainda que a deterioração das ruas impede a circulação de veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais, e também dificulta o acesso de serviços essenciais, como transporte público e coleta de lixo e que a infraestrutura precária do local afeta diretamente a qualidade de vida e a valorização dos imóveis na região.

Diante do exposto, solicito que esta indicação seja acolhida e encaminhada ao Poder Executivo Municipal, a fim de que as devidas providências sejam tomadas com a máxima urgência para sanar esse problema que tanto afeta a comunidade. Agradeço a atenção e o apoio de meus nobres pares.

PLENÁRIO DA CÂMARA “VER. JOSÉ DE ARIMATÉA NUNES”, 25 DE AGOSTO DE 2025.

Keimilson Sodré Guterres
Vereador